

КАСОВ АПАРАТ Daisy Perfect S, M

1. Отчет на КЛЕН по дати:

Бутон ↑ или ↓ докато на дисплея се появи Четене_ _ _ --> бутон ОК --> въвеждаме 8888-
»бутон ОК - -> бутон ↓ до режим КЛЕН--> бутон ОК - -> бутон 3 - -> бутон STL -->
въвеждаме начална дата на периода с по две цифри без точки (ддммгг) - -> бутон QTY-->
въвеждаме крайна дата на периода с по две цифри без точки (ддммгг) -->бутон VD.

2.Отчет на КЛЕН по номер на бон:

Бутон ↑ или ↓ докато на дисплея се появи Четене_ _ _ --> бутон ОК --> въвеждаме 8888-
»бутон ОК - -> бутон ↓ до режим КЛЕН--> бутон ОК - -> бутон 1 - -> бутон STL -->
въвеждаме начален номер на блок- -> бутон QTY--> въвеждаме краен номер на блок
-->бутон VD.

3.Отчет на КЛЕН по номер на Z отчет:

Бутон ↑ или ↓ докато на дисплея се появи Четене_ _ _ --> бутон ОК --> въвеждаме 8888-
»бутон ОК - -> бутон ↓ до режим КЛЕН--> бутон ОК - -> бутон 2 - -> бутон STL -->
въвеждаме начален номер на Z отчет- -> бутон QTY--> въвеждаме начален номер на Z отчет
-->бутон VD.

